


La parte iniziale del guard-rail è esposta al traffico quando i numerosi morti provocati dall'infilzarsi dei guard-rail dentro i veicoli invitano ad allestire dei guard-rail protetti come si vede nella foto sul lato sinistro.



Seppur il tratto in questione presenta dei rettilinei non è stata posizionata la segnaletica sopra le corsie (Portali a Bandiera) indicante la presenza delle rotatorie e la loro distanza. Nella foto si evidenzia come la segnaletica sia a ridosso delle stesse rotatorie nonché tende a sovrapporsi nella percezione. Situazione che in caso di buio, nebbia e pioggia attiva insicurezza stradale.



Strada della Selva: la strada che debbo percorrere con il camion per evitare il centro di San Polo, addirittura a senso unico alternato che fa da confine tra i due paesi.



Non si sa chi deve effettuare una manutenzione e sistemazione idonea a farla percorrere in sicurezza per gli autisti dei camion, dei ciclisti e dei pedoni.

Tonino Morreale