

Entrando in piazza della stazione, dopo il semaforo svoltava a sinistra (*Allegato n. 2, foto*);



b) nel suddetto tratto di strada vi è la **totale assenza di frecce direzionali**, in violazione dell'articolo 147 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

c) la segnaletica verticale che precede il semaforo è collocata unicamente sul lato destro della strada dove si trova un cantiere. Essa è costituita da quattro cartelli temporanei disposti ai margini del cantiere: tre sono posti sulla carreggiata e uno è posto all'interno del cantiere (*Allegato n. 3, foto*).

