

2. l'Allegato n. 6, foto - evidenza che tali cartelli violano l'**articolo 122, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada** secondo il quale i segnali di passaggio obbligatorio devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio;



3. appare altresì la **violazione dell'articolo 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada** per mancata indicazione sul retro della segnaletica dell'ente o amministrazione proprietari della strada (*Allegato n. 7, foto*);

4. poco oltre i due segnali di passaggio obbligatorio a sinistra è installato all'interno del cantiere un segnale di direzione obbligatoria a destra. Come si vede (*Allegato n. 8, foto*)

